

## Mercedes-Benz SK 1117

**CHASSIS:** Benne

**MARQUE:** Mercedes-Benz

**TYPE:**



## SPÉCIFICATIONS

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Chassis</b>                   | Benne   |
| <b>Année de construction</b>     | 1989 (December)   |
| <b>ID</b>                        | EL23472   |
| <b>VIN</b>                       | 38001314464064  |
| <b>Configuration des essieux</b> | 4x2   |
| <b>Essieux</b>                   | 2   |
| <b>Transmission</b>              | Transmission manuelle   |
| <b>Kilométrage</b>               | 210.000 km  |
| <b>Carburant</b>                 | Diesel  |
| <b>Puissance</b>                 | 125 kW (170 PK)   |
| <b>Classe d'émission</b>         | Euro 2  |
| <b>Accessoires</b>               | 1 réservoir de carburant, Abdos, Accoudoir, Cabine De Jour, Hydraulique de basculement, Prise De Force, Suspension arrière : Feuille, Suspension avant : Feuille, Toit ouvert |